

Informacje dla użytkownika

Produkt: **Plaszcz męski, spodnie – ocieplane, impregnowane przed wodą**

Materiał: Górna materiału 100% bawełna, podszewka 100% bawełna, wypełnienie 100% polyester


Dokumenty towarzyszące:

- Ustawa nr 22/1997 Dz. U. o wymaganiach technicznych dla produktów
- Rozporządzenie Rządu nr 21/2003 Dz.U., które określa wymagania dla środków ochrony indywidualnej.
- EN 340

Użycie: spełniają wymagania ogólne EN 340 i cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia – środek ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej. Ochrona przed zimnem / max -10°C / i nie ekstremalnych atmosferycznych wpływów.

Ostrzeżenie dla użytkownika: w wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko mogące zagrażać zdrowiu użytkownika (wyróbów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepienie przez ruchome części urządzeń, długotrwałą ochrona przed ekstremalnymi atmosferycznymi wpływy – ostry deszcz, blizard, silny mroz pod -10°C itp.). Mocno zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienić.

Wielkość: oznakowano piktogramem z kodem wielkości 48-66



I. Wysokość wzrostu	Wszelkie ubrania męskie wykonano dla wzrostu 182 cm lub też wydłużone do 194 cm, na zamówienie można dostarczyć również inne rozmiary.									
II. Obwód klatki p. w cm	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
III. Obwód pasa w cm	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
Znakowanie wielkości	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

Znakowanie: etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków pielęgnacji wg ČSN EN 23758.

Wszelkie produkty posiadają znak CE.

Składowanie: w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją przy temp. 10-30 °C .

Likwidacja : produkt zlikwidować zgodnie z ustawą o odpadach.

Pakowanie: w opakowaniach zamkniętych, przezroczystych PE.

Konserwacja: nie wolno prać ubrania, nie wolno wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, prasować przy temp. do 110°C, dozwolone czyszczenia na sucho, następnie stosować impregnację przed wodą.



Wzór etykiety na ubraniach:

Nazwa produktu

Norma, której wymagania produkt spełnia

Kategoria

Skład materiału

rok produkcji


Wielkość, piktogram wielkości, znak CE – zgodność z NV

3 (2) wymiary wielkości

Symbol pielęgnacji

Oznakowanie producenta

Producent:



Adres do kontaktu: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ