

## Výrobek: Tričko s vysokou viditelností „LIVERPOOL“


**Účel použití:** Tričko se navléká jako vrchní oblečení - toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky.

Tričko umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba tratí, asanační, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

### Piktogramy:

	2	<b>EN ISO 20471:2013</b>
	max. 50x	<b>Třída 2</b> – podle plochy nápadných materiálů. Viz tabulka níže. Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti

### minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m<sup>2</sup>

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10



Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

### Zákony, normy, vyhlášky:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

**Identifikace Oznamované osoby, která provedla posouzení shody:** NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, CZ.

**Omezení použití:** Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení, apod.).

**Přeprava, typ balení:** výrobky jsou baleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

**Skladování:** Neskladujte na místech s přímým slunečním světlem. Oděv je nutné skladovat v uzavřených, suchých, bezprašných, dobře větraných skladech. Chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout při pokojové teplotě a až potom uschovejte.

**Materiálové složení:** 100 % polyester.

Reflexní pásy: jsou tvořeny polyesterovou tkaninou potaženou skleněnými kuličkami.

**Velikosti:** Odpovídají předepsaným intervalům podle ČSN EN ISO 13688:2014.

Oděvy jsou šité na standardní výšku 170–182 cm., od velikosti XS - 5XL.

Povolená tolerance odchylek rozměrů je +4 a -3 %.

### Údržba a čištění:

Uživatel výrobku najde symboly údržby na našité etiketě.

**Domácí údržba:** Maximálně 50 pracích cyklů, perte jako syntetiku, max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače, nepoužívejte aviváž., mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, neblete, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, nečistěte chemicky.

- Ruční čištění reflexních pruhů:**
1. Voda 40°C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček.
  2. Šetrný prací prostředek nebo čistící prostředek.
  3. Po vyčištění opláchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale proschnout.

Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.


### Upozornění:

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční.
- Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!!
- Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy.
- Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.
- Při narušení celistvosti oděvu (protržení, prodření, nepřiměřené ztenčení materiálu, rozpárání švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany oděvu a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních a technických předpisů. I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatel bude viditelný za každé situace.
- Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.
- Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 50 pracích cyklů. Po 50 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím s životností oděvních součástí.
- Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

Při důsledné dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.).

**Likvidace:** Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spalením.

Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.



**Značení:** Všitou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka shody

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012





kontrolními rozměry;

Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění na nutnost číst návod k použití

Identifikace výrobce

Šarže

<b>LIVERPOOL</b>	
<b>1113 019 150 91</b>	
XS	
CAT: II	<b>CE</b>
100 % polyester - 100 % polyester	
	
<small>Nepoužívejte aviváž - Nepoužívejte aviváž - Do not use fabric softener - Nie stosować płynu do zmiękczenia tkanin</small>	
	<small>EN ISO 20471:2013 2 50 X</small>
<b>XS</b>	
I.: 170-182 cm	
II.: 76 - 84 cm	
	
<small>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelně uspiněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. - Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě ho nahraďte, ak je trvale znečistěn nebo vyblednutý. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. - Odzież ta powinna być utrzymywana w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy natychmiast ją wymienić, jeżeli jest zanieczyszczona w sposób trwały lub jest wyblakła.</small>	
BARCODE	
ZA/2019/S23	
	
<small>Poděbradská 260/59, Hloubětín 198 00 Praha 9, Czech Republic</small>	

*V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:*



**Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic**