

OCHRANNÝ ŠTÍT OBLIČJE A OČÍ OŠ - 1,2,3 TRIO

Je osobní pracovní prostředek na ochranu obličeje a očí před působením pevných nespécifikovaných mechanických částic a postřiku kapalin, kde je pravděpodobnost poškození očí a obličeje.

Náhlavní nosič: nastavení do pracovní polohy

Provedeme tak, že pásek s kolíkem přesuneme do zvoleného otvoru.

Uvolnění zajišťovacího kolíku uskutečníme tak, že v jeho blízkosti mezi pásky vložíme nůž, nebo šroubovák, jeho pootočením uvolníme kolík z otvoru pásku.

Nasazení čelního štítu do nosiče štítu

Provedeme podle obr.1 následujícím způsobem:

Nosič 3 připravíme do znázorněné polohy. Uchytíme čelní štít 1 do bočních držáků 2 a následně ho zatlačíme ve směru šipky, aby jeho oválný otvor zapadl do středové západky nosiče a zároveň okrajová plocha do čelní drážky. Při výměně štítu uvolníme ze západky, potom z držáků 2.

Montáž nosiče štítu na náhlavní nosič, obr. 2


Montáž držáku s čelním štítem na náhlavní nosič provedeme tak, že do bočního otvoru nosiče 1 vložíme čep 2. Z vnější strany na 4-hranný čep 2, navlečeme nosič 3 čelního štítu (sestavený podle obr.1), potom nasuneme podložku 4 a nakonec našroubujeme matici 5, kterou zároveň fixujeme polohování štítu.


V případě, že se na čelním štítu ještě nachází ochranná fólie, před použitím ji strhneme.

Upozornění:

- Přepravu ochranného štítu na pracoviště provádíme v PE sáčku.
- Ošetření provádíme suchou utěrkou, resp. použitím čistících prostředků na sklo.
- Při poškrábání čelního štítu je potřebná jeho výměna.
- Skladování v rozmezí teplot +40 °C až -15 °C bez výparů kyselin, žiravin a v suchém prostředí.

Ochranný štít obličeje a očí OŠ – význam značení na nosiči štítu


Certifikační značka  Identifikační znak výrobce
 Použití štítu – nespécifikované mechanické ohrožení a proti postřiku kapalin
 Vyrobeno podle

Typ – štítu OŠ00-1 má délku čelního štítu s nosičem	L-215 ± 5 mm	
OŠ00-2 má délku čelního štítu s nosičem	L-265 ± 5 mm	
OŠ00-3 má délku čelního štítu s nosičem	L-340 ± 5 mm	

na čelním štítu




obr. 1



Hmotnost: OŠ 1 - 0,2 kg

obr. 1



OŠ 2 - 0,27 kg

OŠ 3 - 0,27 kg

Prohelm, spol. s r.o.
 Sibírska 39
 080 01 Prešov

Te1.:0903 447 963
 email: prohelm@prohelm.sk
 web: prohelm.sk

OCHRANNÝ ŠTÍT OBLIČAJA A OŠ – 1,2,3 TRIO

Je osobný pracovný prostriedok na ochranu obličaja a očí pred pôsobením pevných nešpecifikovaných mechanických častí a postreku kvapalín, kde je pravdepodobnosť poškodenia očí a obličaja.

Na hlavný nosič zariadenia do pracovnej polohy

Uskutočnime tak, že pásik s kolíkom presunieme do zvoleného otvoru. Uvoľnenie zariadenia kolíka uskutočnime tak, že v jeho blízkosti medzi pásiky vložíme nož, respektíve skrutkovač, ich pootočením uvoľníme kolík z otvoru pásika.

Nasadenie čelného štítu do nosiča štítu

Uskutočnime podľa obr.1 nasledovne:

Nosič 3 pripravíme do zistenenej polohy. Uchytíme čelný štít 1 do bočných držtiakov 2 a následne ho zatlačíme v smere šípky, aby jeho oválny otvor zapadol o strednú západku nosiča a zároveň okrúhla plocha do tvarovej drážky. Pri výmene štítu uvoľníme zo západky, potom z držtiakov 2.

Montáž nosiča štítu na nafliovaný nosič obr.2

Montáž držtiaka a čelným štítom na nafliovaný nosič uskutočnime tak, do bočného otvoru nosiča 1 vložíme čap 2. Z vonkajšej strany na 4 – hranný čap 2, navlečieme nosič 3 čelného štítu (zostavený podľa obr.1) potom nasunieme podložku 4 a nakoniec naskrutkujeme matku 5, ktorou zároveň fixujeme polohovanie štítu.

V prípade, že na čelnom štíte je ešte ochranná fólia, túto strhneme pred používaním.

Upozornenie:

-Prepravu ochranného štítu na pracovisko uskutočňujeme v PE vrecku.

-Ošetrovanie uskutočnime suchou utierkou resp. použitím čistiacich prostriedkov na sklo.

-Pri poškodení čelného štítu je potrebná jeho výmena.

-Skladovane +40°C až -15°C bez výparov kyselín, žieravín a v suchom prostredí.

Ochranný štít obličaja a očí OŠ – výnamn mačazenia na nosič štítu

iféni, znak výrobcu



certifikovaná značka TRIO použitie štítu - nosiča štítu vrátane mechanického ochr. štítu
výrobca: profilm

2. štíť, postreku, kvapalín

1 - 115 x 5 mm
1 - 265 x 5 mm
1 - 340 x 5 mm



1 typ - štítu OŠ100-3 má dĺžku čelného štítu 6 nasledovne
OŠ100-2 má dĺžku čelného štítu 6 nasledovne
OŠ100-3 má dĺžku čelného štítu 6 nasledovne

na čelnom štíte

TRIO 2 S

oprávka miesta

ovládajúceho zariadenia



Hmotnosť: OŠ 1 – 0,2 kg OŠ 2 – 0,27 kg OŠ 3 – 0,27 kg

Profilm, spol. s r.o.
Slnácka 39
080 01 Prešov

Tel.: 0903 447 963
email: profilm@profilm.sk
web: profilm.sk

FACE AND EYES PROTECTIVE SHIELD OŠ- 1,2,3 TRIO

It is a personal protective equipment for the protection of the face and eyes against the impact of unspecified solid mechanical particles and liquids splash that could damage to the eyes and face.

Headset: working position adjustment

To do this, move the strip pin into the selected opening.

To release the locking strip pin, insert a knife or a screwdriver between the strips in the vicinity of the pin and turn it slightly to release the pin from the opening.

Attaching the frontal shield in the holder

Follow the instructions in Fig. 1:

Prepare the holder 3 in the position as shown on the picture. Attach the front shield 1 using the side fixtures 2 and then push it in the direction of the arrow so that its oval opening fits into the centre latch of the holder and the edge surface into the front groove. To replace the shield, release it from the latch and then from the fixtures 2.

Assembly of the shield holder onto the headset, Fig. 2


Mount the fixture with the front shield on the main holder by inserting the joint 2 into the side opening of the holder 1. Thread the holder 3 of the front shield (assembled according to Fig. 1) on the square joint from the outside, then slide the washer 4 and finally screw the nut 5, which is also used for fixing positioning of the shield.


If there is still a protective film on the front shield, peel it off before use.

Caution:

- The protective shield shall be transported to a workplace in a PE bag.
- For its cleaning and maintenance use a dry cloth and a glass cleaner, if need be.
- The windscreen must be replaced if scratches occur on it.
- It shall be stored in a dry environment at the temperatures between +40 °C and -15 °C, free from vapours, acids, and caustics.

Protective face and eyes shield (OŠ) – meaning of marking on the shield holder

Certification mark  Manufacturer's identification mark Use of the shield: it serves as a protection against unspecified mechanical hazards and splashes of liquids
Made in compliance with

Type – Face shield	OŠ00-1; length of the frontal shield with holder	L-215 ± 5 mm	
	OŠ00-2; length of the frontal shield with holder	L-265 ± 5 mm	
	OŠ00-3; length of the frontal shield with holder	L-340 ± 5 mm	




Fig. 1





Fig. 1



Weight: OŠ 1 – 0.2 kg

OŠ 2 – 0.27 kg

OŠ 3 – 0.27 kg

Prohelm, spol. s r.o.
Sibírska 39
080 01 Prešov

Phone: 0903 447 963
email: prohelm@prohelm.sk
Web: prohelm.sk

OSŁONA OCHRONNA DO TWARZY I OCZU OŚ - 1,2,3 TRIO

Jest to środek ochrony osobistej służący do zabezpieczenia twarzy i oczu przed działaniem bliżej niewyspecyfikowanych stałych cząstek mechanicznych i pryskającej cieczy w sytuacjach, w których istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała w obszarze twarzy i oczu.

Uchwyt nagłowny: regulacja do położenia roboczego

Regulację wykonujemy tak, że pasek z kołeczkiem przesuwamy do odpowiedniego otworu.

Zwolnienie kołka zabezpieczającego wykonujemy tak, że w jego pobliżu między paski wkładamy nóż albo wkrętak i obracając go, wysuwamy kołek z otworu w pasku.

Mocowanie maski przedniej do uchwytu nagłownego

Wykonujemy zgodnie z rys. 1 w następujący sposób:

Uchwyt nagłowny 3 przygotowujemy w pokazanym położeniu. Maskę przednią mocujemy w uchwytach bocznych 2, a następnie wciskamy ją w kierunku zgodnym ze strzałką tak, aby jej owalny otwór trafił na środkową zapadkę uchwytu, a równocześnie powierzchnia boczna do rowka czołowego. Przy wymianie maskę uwalniamy z zapadki, a potem wysuwamy z uchwytów 2.

Montaż uchwytu maski na uchwycie nagłownym, rys. 2

Montaż uchwytu z maską na uchwycie nagłownym wykonujemy tak, że do bocznego otworu w uchwycie 1 wprowadzamy sworzeń 2. Z zewnętrznej strony na czworokątny sworzeń 2 nawlekamy uchwyt 3 maski (zmontowanej zgodnie z rys. 1), potem zakładamy podkładkę 4 i w końcu przykręcamy nakrętkę 5, która służy jednocześnie do pozycjonowania i zablokowania maski.


W przypadku, gdy na masce znajduje się jeszcze folia ochronna, usuwamy ją przed pierwszym użyciem.

Uwagi:

- Osłonę ochronną dostarczamy na stanowisko pracy w woreczku PE.
- Konserwację wykonujemy za pomocą suchej ściereczki, ewentualnie z zastosowaniem środków czyszczących do szyb.
- W przypadku podrapania maski, konieczna jest jej wymiana.
- Przechowywanie odbywa się w przedziale temperatur +40 °C do -15 °C, bez oparów kwasów i substancji żrących, w suchym miejscu.

Osłona ochronna do twarzy i oczu OŚ – oznaczenia na uchwycie nagłownym osłony


TRIO
CE
EN 1839
Identyfikacyjny znak producenta
Przeznaczenie osłony – niewyspecyfikowane zagrożenia mechaniczne i rozpryski cieczy
 Wykonano zgodnie z

Typ – Osłona	OŚ00-1 ma długość maski z uchwytem	L-215 ± 5 mm	
	OŚ00-2 ma długość maski z uchwytem	L-265 ± 5 mm	
	OŚ00-3 ma długość maski z uchwytem	L-340 ± 5 mm	


na przodzie osłony



rys. 1



rys. 2



Ciężar: OŚ1 - 0,21kg

OŚ 2 - 0,27 kg

OŚ 3 - 0,27 kg

Prohelm, spol. s r.o.
Sibírska 39
080 01 Prešov

Tel.: 0903 447 963
e-mail: prohelm@prohelm.sk
web: prohelm.sk