

Produkt: Shirt mit hoher Sichtbarkeit „LIVERPOOL“


Verwendungszweck: Das Shirt wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden.

Das Shirt ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Postdienstleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.

Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Wahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, noch vor deren Benutzung die richtige Bekleidungsart zu bestimmen und auszuwählen.

Piktogramme:

 <p>2 max 50x</p>	<p>EN ISO 20471:2013 Klasse 2 – nach Fläche des auffälligen Materials. Siehe Tabelle unten. Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt</p>
--	---

Minimal geforderte Fläche auffälligen Materials in m²

	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflexmaterial	0,20	0,13	0,10



Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und weiteren erwähnten Normen. Persönliches Schutzmittel der Kategorie II.

Gesetze, Normen, Verordnungen:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Identifikation der notifizierten Person, welche die Beurteilung der Konvergenz durchführte: NB 1023, Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Tschechische Republik.

Verwendungseinschränkungen: Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Beschädigung, vor allem des retroreflexen Teils (Zerreißen, Abreißen, u.ä.) vermieden werden.

Transport, Verpackungsart: Die Produkte sind in PE-Beutel verpackt. Die Produkte dürfen während des Transports nicht beschädigt oder zerstört werden.

Lagerung: Nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung lagern. Die Bekleidung muss in geschlossenen, trockenen, staubfreien, gut gelüfteten Lagerorten gelagert werden. Vor glühendheißen Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt lagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur trocknen, wenn diese nass ist, und bewahren Sie diese erst danach auf.

Materialzusammensetzung: 100 % Polyester.

Reflexstreifen: Bestehen aus mit Glaskügelchen überzogenem Polyestergewebe.

Größe: Entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.

Die Kleidungsstücke sind für die Standardgrößen 170–182 cm., von Größe XS - 5XL genäht.

Die erlaubte Toleranz der Größenabweichung ist +4 und -3 %.

Pflege und Reinigung:

Der Benutzer des Produkts finden die Pflegesymbole auf dem eingenähten Etikett.

Häusliche Pflege: Maximal 50 Waschzyklen, waschen Sie diese wie Synthetik, max. bei 40 °C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel und keine Waschmittel, die optische Aufheller enthalten, benutzen Sie keine Avivage, sanft behandeln, kalt spülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommeltrocknern trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

Manuelle Reinigung der Reflexstreifen: 1. Wasser 40 °C - feiner weicher Lappen, Schwamm oder weiche Bürste.


2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.

3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen, perfekt austrocknen lassen.

Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.

Hinweis:

- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!!
- Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen.
- Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschriftung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt.
- Im Falle einer Verletzung der Unversehrtheit des Kleidungsstücks (Bruch, Verstopfung, übermäßiges Ausdünnen des Materials, Nähen der Nähte usw.) wird der Schutzgrad des Kleidungsstücks herabgesetzt und das Produkt wird im Sinne der oben genannten gesetzlichen und technischen Vorschriften ungeeignet.
- Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder Situation sichtbar sein wird.
- Wenn das Produkt anders als angegeben verwendet oder gehandhabt wird, kann es sich verschlechtern oder verändern.
- Die Bekleidung behält ihre Farbeigenschaften für maximal 50 Waschzyklen. Entfernen Sie die Bekleidung nach 50 Waschzyklen aus der weiteren Benutzung. Die angeführte Maximalanzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung usw. abhängig sein.
- Bei konsequenter Einhaltung des abgegrenzten Verwendungszwecks entstehen keine Risiken, welche die Gesundheit des Benutzer gefährden könnten (das Produkt darf nicht unter Umständen benutzt werden, die eine andere Art der Schutzfunktion erfordern, z.B. als Schutz vor Hitzefrisiken, Aufhalten von beweglichen Teilen von Maschinen u.ä.).



Entsorgung: Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt. Entsorgung durch Verbrennen.

Konformitätserklärungen finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste - „Dokumente zum Herunterladen“.

Kennzeichnung: Eingenähtes Etikett (Muster)

Produkttyp

Produktkategorie

Konformitätszeichen

Materialzusammensetzung

Pflegepiktogramme nach EN ISO 3758:2012


Größe mit 2 Kontrollmaßen;

Schutzpiktogramm inklusive harmonisierter Normen

Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanweisung

Herstelleridentifizierung

Charge



Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic